

CUP	B27H14002190002
CIG	ZC4257A5EA

tutte le dimensioni sono da verificare sul posto

progettista e direttore dei lavori	Studio Architetti Avon		
arch. Giulio Avon			
	via Monte S. Marco, 22	33100	Udine
	tel. 0432/ 47 97 69	fax 0432/ 47 97 69	email studio@architettiavon.it

RILIEVO STATO DI FATTO		
Prospetti parete da restaurare (interno/esterno) con dettaglio del decoro		E P 03

A058 - OS2A RESTAURO PARETE VANO SCALE, INTONACI E DECORI L+2/02 E SC 07/+2

RESTAURO INTONACO E DECORO della parete decorata del vano L+2/02 e lato della parete interna vano scale SC07/+2. Si prevede una spolveratura e pulitura con acqua demineralizzata e carbonato d'ammonio di tutta la superficie previo consolidamento per punti (mediante barre in vetroresina e resina epossidica bicomponente) nei punti di maggior distacco, iniezioni di malte tipo PLM prive di sali solubili sino a riempimento dei vuoti con riadesione fra strati di intonaco e struttura portante in legno e malta della parete.

Il lato interno vero la scala presenta uno strato di intonaco sovrapposto che va interamente demolito con martelline, spatole e scalpelli sottili, rifinitura a bisturi, consolidato mediante iniezioni di PLM, stuccato con malta a base di calce Lafarge.

L'intervento prevede l'INTEGRAZIONE/RICOSTRUZIONE DELLE PARTI AMMALORATE DELLA SOTTO STRUTTURA IN LEGNO della parete, visibile all'interno del vano L+2/02, con una struttura in legno nuova analoga a quella esistente. La struttura dovrà essere ancorata al solaio di calpestio e ammorsata verso l'alto alla trave sovrastante. Le modalità di realizzazione dovranno essere condivise dal Direttore dei Lavori e dalla Soprintendenza.

È previsto anche il RESTAURO PITTORICO della finta inferriata interna SC07/02, della cornice lignea e del sovrapporto dipinto visibile dal vano L+2/02 eseguito con pigmenti in polvere stemperati in una minima percentuale di legante acrilico. Naturalmente previa spolveratura, pulitura con acqua demineralizzata e carbonato d'ammonio e dopo idonei consolidamenti e stuccature vedi tavola EP02. Il prezzo è comprensivo di ogni alto onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, seguendo le indicazioni impartite dalla DL e dalla Soprintendenza.